Controllore di portata


(E UK ROHS



Fluido applicabile Aria essiccata, N2

IO-Link


È possibile la regolazione automatica della portata.





Precisione del controllo ±5 % F.S.


Segnale in ingresso — Valore del comando della portata Portata del controllo — Segnale in uscita



Reattività

0.5 sec. max.

Controllo della portata che segue il comando della portata



Tempo




Display a 3 visualizzazioni Valore della portata del controllo corrente Visualizzazione delle impostazioni (Display principale) Valore del comando FLOW CONTROLLER della portata Valore della Valore minimo della portata Valore di picco della portata PER ARIA Modalità display **Ftichetta** Valore (Display secondario/ (Display secondario/ Lato sinistro) Lato destro)

IN502-44/45



Ingombri ridotti/Meno operazioni di connessione, cablaggio e installazione



È possibile misurare contemporaneamente la pressione secondaria¹ e la temperatura del fluido¹.


- *1 Quando si utilizza la comunicazione IO-Link
- *1 Valore di riferimento

La misurazione e l'uscita sono state rese possibili adottando la conversione della portata (tipo a pressione differenziale) con un sensore di pressione e la correzione della temperatura della portata con un sensore di temperatura.



Notifica il raggiungimento del valore del comando della portata del controllo.

L'uscita digitale viene eseguita quando la portata del controllo rientra nella tolleranza specificata rispetto al valore del comando della portata nella "modalità tolleranza" dell'uscita digitale. (La tolleranza impostata in fabbrica è +2 % F.S.)



È possibile selezionare diversi tipi di grasso.


Grasso compatibile con bassi punti di rugiada Compatibile con aria a basso punto di rugiada

Vaselina bianca Compatibile con vernici e altri rivestimenti


Grasso di tipo alimentare Compatibile con i grassi alimentari di grado NSF H1



Settori di applicazione











IO-Link è una tecnologia di interfaccia di comunicazione aperta tra il sensore/ attuatore ed il terminale I/O che è uno standard internazionale IEC61131-9.

Visualizzazione dello stato di funzionamento e dell'apparecchiatura Monitoraggio e controllo remoto mediante comunicazione



File di configurazione (File IODD*1) *1 File IODD

- Produttore
- · Codice prodotto
- · Valore di regolazione

*1 File IODD
IODD è un'abbreviazione di IO Device
Description. Questo file è necessario per
impostare il dispositivo e collegario ad un master.
Salvare il file IODD in un PC da utilizzare per

impostare il dispositivo prima dell'uso.

Le configurazioni del dispositivo possono essere impostate dal master.

- Valore di sogliaModalità operativa
- Valore del comando della portata, ecc.

Master IO-Link

(6)

0-0

0-0

Leggere i dati del dispositivo.

- · Segnale di commutazione ON/OFF e dati analogici
- · Informazioni sul dispositivo:
- Fabbricante, Codice del prodotto, Numero di serie, ecc.
- · Stato normale o anomalo del dispositivo
- · Rottura del cavo



Applicare i bit diagnostici nei dati di processo

Il bit diagnostico nei dati di processo ciclici facilita la ricerca dei problemi dell'apparecchiatura. È possibile individuare i problemi con le apparecchiature in tempo reale utilizzando dati ciclici (periodici) e monitorare in dettaglio i problemi con dati non ciclici (non periodici).

Dati di processo in ingresso

| | <u> </u> | |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Offset di bit | Elemento | Nota |
| 0 | Portata SW | 0: OFF 1: ON |
| 8 | Diagnostica della portata | 0: Normale 1: HHH |
| 9 | Diagnosi della pressione | 0: Normale 1: HHH/LLL |
| 10 | Diagnosi della temperatura | 0: Normale 1: Anomalo |
| 11 | Uscita PD | 0: Dentro il campo 1: Fuori dal campo |
| 13 | Uscita fissa | 0: Normalmente 1: Fisso |
| 14 | Errore | 0: Normale 1: Anomalo |
| 15 | Errore di sistema | 0: Normale 1: Anomalo |
| da 16 a 31 | Temperatura del fluido misurata | 16 bit senza segno |
| da 32 a 47 | Pressione secondaria misurata | 16 bit senza segno |
| da 48 a 63 | Valore portata misurato | 16 bit senza segno |
| | | |

Elementi di diagnosi

- · Fuori dal campo della portata nominale
- · Visualizzazione della pressione fuori dal campo
- · Temperatura anomala
- Diagnostica errori
 (Sovracorrente, al di fuori del campo di azzeramento, portata non raggiunta, carico. controllo)
- Diagnostica errori del sistema (Malfunzionamento interno)

| Offset di bit | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
|---------------|----------------------|---|-----------------|-----------|--------------|-------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------|---------|--------|---------------|----|----|-----|----|
| Elemento | | Valore della portata misurato: 16 bit senza segno | | | | | | | | | | | | | | |
| Offset di bit | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| Elemento | | Pressione secondaria misurata: 16 bit senza segno | | | | | | | | | | | | | | |
| Offset di bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Elemento | | | | Te | mper | atura d | del flui | do mis | surata | : 16 bi | t senz | a seg | no | | | |
| Offset di bit | 15 | 14 | 13 | 12 | -11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - 1 | 0 |
| Elemento | Errore di sistema | Errore | Uscita fissa | Riservati | Uscita PD | Diagnosi della temperatura | | Diagnostica della portata | Riservati Portata SW | | | Portata SW | | | | |

Dati di processo in uscita

| - | Dati di processo ili discita | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ſ | Offset di bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ſ | Elemento | Valore del comando della portata: 16 bit senza segno | | | | | | | | | | | | | | | |

Visualizza lo stato della comunicazione in uscita e indica la presenza dei dati di comunicazione.







Funzionamento e visualizzazione

| Comunicazione con master | Led di stato IO-Link | Stato | | | Visualizzazione schermo*2 | Descrizione |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------------|---|
| Sì | *1 | | Normale | Operativo | ModE oPE | Stato di comunicazione normale (lettura del valore misurato, comando * Dati di processo in uscita validi |
| | | | | | ModE idLE | Stato di comunicazione normale (acquisizione del valore misurato * Dati di processo in uscita non validi |
| | (Lampeggiante) | | | Avvio | ModE Strt | - All'inizio della comunicazione |
| | | Modalità IO-Link | | Pre-operativo | ModE PrE | 7 III III Elo Cona comanicazione |
| | | | | La versione non | Er 15 | La versione IO-Link non corrisponde con quella del master. Il master usa la versione 1.0. |
| | | | | corrisponde | ;; ;;; | * La versione IO-Link applicabile è la 1.1. |
| No - | | | Anomalo | Disconnessione | Made ofe | La comunicazione normale non è stata ricevuta per |
| | | | | comunicazione | Mode Pre | 1 secondo o per più tempo. |
| | OFF | | Modalita | a SIO | MadE 5 ia | Uscita digitale generale |

^{*1} In modalità IO-Link, l'indicatore IO-Link è acceso o lampeggia. *2 Quando il display secondario è impostato su Modalità

^{*} Quando il blocco della memorizzazione dei dati è abilitato, viene visualizzato "ModE LoC". (Ad eccezione del disallineamento della versione o quando si è in modalità SIO)



② IO-Link (€ CR RoHS

Controllore di portata

IN502-44/45

Codici di ordinazione

IN502-44-1A

Campo della portata di controllo nominale

| Simbolo | Descrizione | | | | |
|---------|---------------------|--|--|--|--|
| 44 | da 50 a 500 l/min | | | | |
| 45 | da 100 a 1000 l/min | | | | |



| S | Simbolo | Descrizione |
|---|---------|---|
| | - | Grasso compatibile con bassi punti di rugiada |
| | Α | Vaselina bianca |
| | В | Grasso di tipo alimentare |





- *1 L'I/O analogici e l'uscita digitale sono I/O per la portata del controllo.
- *2 È possibile selezionare l'ingresso in tensione analogico da 0 a 5 o da 0 a 10 V. L'impostazione predefinita è da 0 a 5 V.
- *3 Per selezionare l'uscita in tensione analogica è possibile premere il pulsante da 1 a 5 V o da 0 a 10 V. L'impostazione predefinita è da 1 a 5 V.
- *4 Non è possibile usare l'ingresso analogico in modalità IO-Link.
- *5 Tramite il codice, è possibile selezionare il funzionamento allo spegnimento o il funzionamento che si attiva quando l'alimentazione si spegne durante il controllo della portata. Tenere conto che quando viene selezionata la portata zero, non è garantito il funzionamento come valvola di intercettazione. Quando si seleziona il mantenimento della portata, questo non viene garantito.

Accessori/Codici

| Descrizione | Codice | Nota |
|--|----------------|--------------------------|
| | EX500-AP010-A | Lunghezza: 1 m, angolare |
| Cavo con connettore M12 | EX500-AP010-S | Lunghezza: 1 m, dritto |
| (Fili allentati su 1 lato) | EX500-AP050-A | Lunghezza: 5 m, angolare |
| | EX500-AP050-S | Lunghezza: 5 m, dritto |
| | EX9-AC005-SSPS | Lunghezza: 0.5 m, dritto |
| | EX9-AC010-SSPS | Lunghezza: 1 m, dritto |
| Cavo con connettore M12 (Connettori su entrambi le | EX9-AC020-SSPS | Lunghezza: 2 m, dritto |
| estremità) | EX9-AC030-SSPS | Lunghezza: 3 m, dritto |
| , | EX9-AC050-SSPS | Lunghezza: 5 m, dritto |
| | EX9-AC100-SSPS | Lunghezza: 10 m, dritto |

Il cavo con connettore M12 non è incluso nel prodotto.
 Ordinarlo separatamente.



Specifiche

| | Se | rie | IN502-44 | IN502-45 | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Fluido | | applicabile*1 | Aria, azoto*13 | | | | | | |
| riuido | Campo | della temperatura del fluido | da 0 a | 50 °C | | | | | |
| | | della portata di controllo nominale | da 50 a 500 l/min | da 100 a 1000 l/min | | | | | |
| Portata | Campo di | regolazione della portata del controllo*2 | da 25 a 525 l/min | da 50 a 1050 l/min | | | | | |
| | | tà di regolazione della portata del controllo | 1 l/min | 1 l/min | | | | | |
| | Campo della | | | a max. | | | | | |
| | | esercizio Pressione di carico*4 | da 0.1 a 0.6 MPa (100 % F.S. alla portata) da 0.000 a 1.000 MPa | | | | | | |
| Pressione | | essione di misurazione nominale (pressione secondaria)* ¹² I pressione misurata (pressione secondaria)* ¹² | | | | | | | |
| | | e di precisione (pressione secondaria) | da -0.050 a 1.050 MPa ±5 % F.S. (Valore di riferimento) | | | | | | |
| | | one di prova | , | MPa | | | | | |
| | | lla temperatura di misurazione nominale | | | | | | | |
| Temperatura*12 | | della temperatura misurata | | a 100 °C | | | | | |
| | Tempe | ratura di precisione*12 | ±10 % F.S. (Valore | e di riferimento)*14 | | | | | |
| | | ne di alimentazione | | C ±10 % | | | | | |
| Elettriche | | bimento*5 | | max. | | | | | |
| | Protez | | · | ità alimentazione | | | | | |
| | | ione del controllo* ⁷ morta del controllo* ⁶ | | 5 F.S. a portata: entro ±1 % F.S. | | | | | |
| Cresifies del | | eristiche di temperatura | | a portata: entro ±1 % F.S. O °C, standard 25 °C) | | | | | |
| Specifica del controllo | | eristiche di pressione | ±5 % F.S. (da 0 a 50 ±5 % F.S. (Campo della pressione di ese | | | | | | |
| | | · · | | del comando della portata | | | | | |
| | Temp | o di assestamento | | e standard* ⁸) | | | | | |
| | Tony | Tipo di uscita | ` ' | abile da 1 a 5 V, da 0 a 10 V | | | | | |
| Uscita analogica (Portata del | Tensione | Impedenza d'uscita | | 1 kΩ | | | | | |
| controllo) | Corrente | Tipo di uscita | | nte: 4 a 20 mA | | | | | |
| Controllo | Corrente | Impedenza di carico | | 60 a 600 Ω | | | | | |
| Ingresso analogico | Tensione | Tipo di ingresso | · · | nabile da 0 a 5 V, da 0 a 10 V | | | | | |
| (Portata del | | Impedenza di ingresso | | 1 ΜΩ | | | | | |
| controllo) (Modalità SIO) | Corrente | Tipo di ingresso | | ente: 4 a 20 mA | | | | | |
| (WOGAIITA SIO) | Time | Impedenza di ingresso di uscita | | 50 Ω pre aperto NPN o PNP. | | | | | |
| | | lità di uscita | | i errore, uscita OFF | | | | | |
| Uscita digitale | | onamento sensore | - | , uscita inversa | | | | | |
| (Portata del | | corrente di carico | | mA | | | | | |
| controllo) | | tensione applicabile | | /DC | | | | | |
| (Modalità SIO) | Cadut | a di tensione interna | 1.5 V max. (con corre | nte di carico di 80 mA) | | | | | |
| | Ritard | lo | 5 ms max., variabile da 0 | a 60 s/0.01 s incrementi | | | | | |
| | Prote | | | sovracorrente | | | | | |
| | Portata | Condizione di riferimento Unità*9 | | one standard e normale. | | | | | |
| | | Unita*9 Campo di visualizzazione*2 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | n (ft ³ /min) | | | | | |
| | | Min. unità di misura visualizzabile | da 25 a 525 l/min | da 50 a 1050 l/min | | | | | |
| | | Unità*10 | 1 l/min kPa, MPa, kgf/cm ² , bar, psi | | | | | | |
| | Pressione | Campo di visualizzazione | | 1050 kPa | | | | | |
| Diamlan | | Min. unità di misura visualizzabile | | | | | | | |
| Display | Metod | o di visualizzazione | LCD | | | | | | |
| | Nume | ro di visualizzazioni | Display a 3 visualizzazioni (Display principale, Display secondario x 2 | | | | | | |
| | Colore | del display | | , Display secondario; arancione | | | | | |
| | . | | Display principale: 4 cifre (7 segmenti) | | | | | | |
| | Nume | o di cifre visualizzate | Display secondario (sinistra): 4 cifre (alcune cifre sono a 11 segmenti, altre a 7 segmen | | | | | | |
| | Indias | tore ottico | Display secondario (destra): 5 cifre (alcune cifre sono a 11 segmenti, altre a 7 segmer Si accende quando l'uscita digitale è attivata. OUT1: Arancior | | | | | | |
| | | di protezione | | 65 | | | | | |
| | | ne d'isolamento | | i terminali e l'alloggiamento | | | | | |
| Resistenza ambientale | | enza d'isolamento | 50 MΩ min. (500 VDC misurati mediante m | | | | | | |
| ambientale | Campo | temperatura d'esercizio | In funzionamento: da 0 a 50 °C, In stoco | caggio: da -10 a 60 °C (senza condensa) | | | | | |
| | Campo | umidità d'esercizio | | a 85 % UR (senza condensa) | | | | | |
| Connessione | | | | 1/2 | | | | | |
| Materiali principali delle parti a contatto | | | | iaio inox 304, acciaio, ottone, | | | | | |
| con i fluidi Certificazioni | | | | INBR, FKM CE/UKCA | | | | | |
| Peso | Corpo | <u> </u> | | avo e connettore M12) | | | | | |
| . 555 | | i IO-Link | | ositivo | | | | | |
| | | ne IO-Link | · | 1.1 | | | | | |
| | | tà di trasmissione | | 8.4 kbps) | | | | | |
| | File di | configurazione | | DD*11 | | | | | |
| Comunicazione | | urata del ciclo | | ms | | | | | |
| (Modalità IO-Link) | | ezza dei dati di processo | | e, dati di uscita: 2 byte | | | | | |
| | | esta trasmissione dati | | Sì | | | | | |
| | | ne di memorizzazione dei dati | | Sì | | | | | |
| | | one evento | | Sì | | | | | |
| | וט נועפ | nditore | 131 (0 | x 0083) | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*1 Il livello della qualità dell'aria è JIS B 8392-1:2012 [2:6:3] e ISO 8573-1:2010 [2:6:3].

Esempio di circuito pneumatico consigliato (linea dell'aria compressa)

- *2 Cambia insieme all'impostazione della funzione di azzeramento. Non è possibile garantire il funzionamento del prodotto come valvola di intercettazione quando il valore del comando della portata è 0.
- *3 Il campo della pressione di alimentazione d'esercizio è il campo della pressione che può essere applicato al lato primario del prodotto.
- *4 Il campo della pressione del carico d'esercizio è il campo della pressione secondaria del prodotto generato dal carico collegato al lato secondario del prodotto.
- *5 Quando il valore del comando della portata è 0, la corrente di alimentazione cambia momentaneamente perché l'elettrovalvola interna viene azionata per 1 sec. a intervalli di 30 sec.
- *6 Il funzionamento del controllo viene interrotto quando la portata del controllo è pari a ±1 % F.S. del valore del comando della portata (banda morta del controllo).
- *7 Ripetibilità: incluso ±2 % F.S.
- *8 Pressione di alimentazione: 0.6 MPa, Pressione di carico: 0.1 MPa (Portata 100 % F.S.)
- *9 L'impostazione è possibile soltanto per le serie con funzione di selezione unità. Quando non è presente la funzione di selezione unità, è fisso l/min.
- *10 L'impostazione è possibile soltanto per le serie con funzione di selezione unità. MPa o kPa sono disponibili solo per i modelli senza questa funzione.
- *11 II file di configurazione può essere scaricato dal sito web di SMC: https://www.smc.eu
- *12 Solo se si utilizza la comunicazione IO-Link
- *13 Quando si utilizzano gas diversi dai fluidi applicabili (limitatamente ai gas non corrosivi e non infiammabili), convertirli utilizzando la seguente formula.

Portata del gas = Portata con aria x $\sqrt{\frac{1.293}{\text{Densità del gas}}}$

Esempio di conversione)

Se si desidera che il gas argon (1.784 [kg/m³] (0°C, 1 atm)) fluisca a 300 l/min,

$$300 = Portata con aria x \sqrt{\frac{1.293}{1.784}}$$

La portata nell'aria = 3 5 2, quindi quando il valore del comando della portata è impostato su 352 l/min, la portata del gas argon è regolata a 300 l/min.

Precauzion


Le portate ottenute dal calcolo indicato sopra sono di riferimento e non garantiscono le specifiche del prodotto. I gas vengono espulsi dallo scarico verso l'esterno del prodotto mediante un'operazione controllata. Assicurarsi di utilizzare il prodotto in modo sicuro.

- *14 Possono verificarsi degli errori a seconda della temperatura ambiente. Utilizzare come riferimento.
- I prodotti con piccoli graffi, segni o variazioni di colore o di luminosità che non influiscono sulle prestazioni del prodotto sono considerati prodotti conformi.



Principio di funzionamento

Quando il segnale in ingresso aumenta l'elettrovalvola di alimentazione pneumatica ① si accende e l'elettrovalvola di scarico ② si spegne. Per questo motivo, la pressione di alimentazione passa attraverso l'elettrovalvola di alimentazione pneumatica ①, riempie la camera di pilotaggio ③ e agisce sulla superficie superiore della membrana ④. Di conseguenza, la valvola ⑤ interconnessa con la membrana ④ si apre e la pressione di alimentazione fuoriesce da SUP a OUT. Questa portata, la pressione differenziale generata sull'orifizio ⑥ e la pressione secondaria, viene rilevata dal sensore di pressione ⑦ e rimandata al circuito di controllo ⑨. È sempre possibile ottenere una portata arbitraria attivando il funzionamento del controllo fino a raggiungere la portata corrispondente al segnale in ingresso. Se si seleziona il tipo con portata zero, la pressione ③ della camera di pilotaggio viene scaricata grazie all'azione della valvola normalmente chiusa ⑩, e la valvola principale ⑤ si chiude portando la portata a zero, quando l'alimentazione esterna viene scollegata.




Conversione della portata con un sensore di pressione (tipo a pressione differenziale)

Quando si installa un sensore di portata convenzionale di tipo termico (termistore, tipo MEMS) per il gas, è necessario considerare la ricettività, la lunghezza del tubo diritto di ingresso e il grado di qualità dell'aria. Tuttavia, la ricettività può essere migliorata convertendo la pressione rilevata in portata. Inoltre, l'esclusivo metodo di rilevamento ha reso più compatta la sezione di rilevamento.


Dato che questo prodotto rileva la pressione secondaria, è possibile eseguire contemporaneamente il controllo della portata e il monitoraggio dello stato della pressione per controllare i valori anomali.

(Esempio di monitoraggio della pressione secondaria)

Per il rilevamento dell'ostruzione nel percorso del flusso del lato secondario
 Quando si verifica un'ostruzione nel percorso del flusso del lato secondario (a), la pressione secondaria aumenta (b) e la portata diminuisce temporaneamente (c), ma la variazione viene rilevata e il prodotto si attiva per tornare alla portata precedente all'ostruzione (d).
 Pertanto, l'ostruzione del percorso secondario del flusso può essere rilevata monitorando tali fluttuazioni di pressione (e).
 Quando l'ostruzione viene rimossa, la pressione ritorna alla pressione secondaria iniziale.



 Se il grado di ostruzione aumenta e non è possibile raggiungere la portata di regolazione, si verifica un errore.







IN502-44/45

Rapporto tra pressione di esercizio e portata controllabile (dati di riferimento)


I dati mostrano la pressione differenziale di esercizio e la pressione di alimentazione necessarie per le condizioni della pressione di carico. Per la selezione, fare riferimento ai grafici sottostanti.


IN502-44





IN502-45






- * Utilizzare il valore di visualizzazione della pressione del lato secondario come guida per la pressione di carico.
- La min. pressione differenziale d'esercizio è la pressione differenziale tra la pressione di alimentazione e la pressione di carico necessarie per il funzionamento del controllo.
- * Il riferimento all'unità della portata nel grafico è il valore in condizioni standard.


Esempi di circuiti interni e cablaggi



- 1 2 9 10
- · Ingresso/uscita in tensione analogici + Uscita digitale
- · Ingresso/uscita in corrente analogici + Uscita digitale Quando è selezionato il collettore aperto PNP




Quando è selezionato il collettore aperto NPN




- 5 6 13 14 7 8 15 16
- · Ingresso/uscita in tensione analogici + IO-Link/Uscita digitale
- · Ingresso/uscita in corrente analogici + IO-Link/Uscita digitale

Quando utilizzato come dispositivo di uscita digitale Quando è selezionato il collettore aperto PNP

Quando è selezionato il collettore aperto NPN







Quando utilizzato come dispositivo IO-Link





IN502-44/45

Dimensioni











IN502-44/45 Accessori

Cavo e connettore M12 (fili allentati su 1 lato)



Cavo e connettore M12 (connettore su entrambi i lati)



IN502-44/55 / Precauzioni



Leggere attentamente prima dell'uso dei prodotti.


Per le istruzioni di sicurezza, consultare le "Precauzioni d'uso per i prodotti di SMC" e il "Manuale operativo" sul sito web di SMC: https://www.smc.eu

Uso

∧ Precauzione

- 1. Durante la scelta dell'apparecchiatura, considerare attentamente l'applicazione, le specifiche richieste e le condizioni operative (fluido, pressione, portata, filtrazione e ambiente), facendo attenzione a non superare il campo delle specifiche.
- 2. Questo prodotto è destinato all'uso in applicazioni tipiche dell'industria manifatturiera. Pertanto, per utilizzare il prodotto in applicazioni che possono influire direttamente o indirettamente sul corpo umano, come ad esempio schermi da decompressione, respirazione, alimentazione e trattamento medico, è necessario consultare preventivamente SMC.
- 3. Quando il prodotto viene utilizzato come soffiatore d'aria per alimenti, installare un filtro adeguato per eliminare corpi estranei nell'aria compressa utilizzata per il soffiaggio. (Fare riferimento al seguente esempio di circuito pneumatico).

Circuito dell'apparecchiatura pneumatica di un soffiatore d'aria per applicazioni alimentari (esempio)



4. Per questo prodotto non è implementata la gestione della qualità in relazione all'igiene dei processi dell'industria alimentare e medica.

Il prodotto viene realizzato sulla stessa linea che produce altri prodotti che utilizzano altri materiali. In rari casi, possono essere presenti alcuni residui di questi materiali.

5. Grasso alimentare utilizzato

Parte a contatto con il fluido

Grasso di grado alimentare NSF H1

Parti diverse da quelle a contatto con il fluido

Grasso di grado alimentare NSF H1 o grasso che non è di grado NSF H1

6. Il grasso utilizzato per l'elettrovalvola integrata non è di grado alimentare.

Lo scarico dell'elettrovalvola può essere rilasciato da EXH all'esterno dell'unità. Se necessario, collegare un tubo all'esterno dell'area.

- 7. Le particelle sono generate dall'usura delle parti scorrevoli all'interno del prodotto. Quando il prodotto viene utilizzato come soffiatore d'aria, installare un filtro adeguato sull'uscita del prodotto per evitare che corpi estranei fluiscano verso il lato a valle. Assicurarsi di eseguire regolarmente l'ispezione, la sostituzione degli elementi filtranti e la manutenzione dei filtri facendo riferimento al manuale operativo.
- 8. Pulire la linea delle connessioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e dopo la sua sostituzione. Inoltre, in caso di connessione delle tubazioni, ecc., prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, effettuare un lavaggio (soffiaggio d'aria) per ridurre gli effetti della polvere generata dal collegamento, ecc.

Il lavaggio della linea è inoltre necessario per eliminare la contaminazione derivante dall'installazione delle tubazioni. Pertanto, assicurarsi di lavare la linea prima di azionare il sistema.

SMC Corporation

SMC CORPORATION

Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362 SMC CORPORATION All Rights Reserved

European Marketing Centre (EMC)

Zuazobidea 14, 01015 Vitoria
Tel: +34 945-184 100 Fax: +34 945-184 124

URL http://www.smc.eu